

Starostwo Powiatowe
 ul. Bolesława Wstydliwego 24
 34-400 Nowy Targ
 Mapa zasadnicza
 P.1211. 2020.1191
 05.02.2024
 Z up. P. KAROSIŃSKA
 Katarzyna Karosińska
 1094/3 1057/2
 1082/3

Załącznik nr 1.

2

Konstrukcja:

Poz. 2 SUPERIAL - Okna i witryny

(B=1 170, H=4 233)


Lakierowany standardowy 9006

Wypełnienia 4-18cr TGI-4-18cr TGI-4

Waga=162,2 kg

Ilość:

3



3

Konstrukcja:

Poz. 3 SUPERIAL - Okna i witryny

(B=1 170, H=2 833)


Lakierowany standardowy 9006

Wypełnienia 4-18cr TGI-4-18cr TGI-4

Waga=106,9 kg

Ilość:


2



4

Konstrukcja:
Poz. 4 SUPERIAL - Okna i
witryny
(B=750, H=1 733)
Lakierowany standardowy 9006
Wypełnienia 4-18cr TGI-4-18cr
TGI-4
Waga=43,7 kg


Ilość:
1



6

Konstrukcja:
Poz. 6 SUPERIAL - Okna i
witryny
(B=1 650, H=4 233)
Lakierowany standardowy 9006
Wypełnienia 4-18cr TGI-4-18cr
TGI-4
Brak klamki
Waga=227,6 kg

Ilość:
3



Załącznik nr 2. Widok okien z zewnątrz.

Prezbiterium: 3 okna



Wejście boczne do kościoła: 1 okno - przedsionek



Nawa główna: 3 okna uchylne



Nawa główna: 2 okna krótsze



Załącznik nr 3. Zakres prac.

W ramach inwestycji planuje się następujące prace:

1. Demontaż zewnętrznych kwater i szyb, które zostały zamontowane w latach 90 XX wieku. Szyby matowe, szkło zbrojone, osadzone na płaskownikach o szerokości 50 mm, koloru szarego. Obecnie zabezpieczają witraże wewnętrzne przed działaniem czynników atmosferycznych. Charakteryzują się wysoką przepuszczalnością termiczną.

Ilość okien:

- 3 okna w Prezbiterium kościoła;
- 3 okna uchylne w Nawie Głównej kościoła;
- 2 okna krótsze w Nawie Głównej kościoła;
- 1 okno w Przedсионku, w Bocznyм wejściu kościoła.

2. Montaż nowych okien wykonanych w nowej technologii o konstrukcji aluminiowej. Okna 3 – szybowe oparte o Panel Thermo 48, kolor: lakier standard 9006 (szary)

OFERTA NUMER: 3653_18_07_2022_09.08.2023_1
ZAWIERA: konstrukcje, szkło, montaż, demontaż

OPIS STOLARKI:
Konstrukcje aluminiowe w systemach: ALIPLAST Sp. z o.o. (SUPERIAL I)
Ilość pozycji: 6. Ilość konstrukcji: 15
Całkowita powierzchnia: 50,7 m².
Całkowity obwód: 112,9 m.
Kolor profili: Lakierowany standardowy 9006.
Kolor okuć: Lakierowany standardowy 9006
Szyby: 4-18cr TGI-4-18cr TGI-4; PANEL THERMO 48
Stawka: Norma: PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4. Strefa: I. Teren: IV. Budynek: Z=10 m. Pk: 363,0 N/m²
POWIERZCHNIA WYPEŁNIEŃ W ZLECENIU [m²]:
41,2

Podział kwater w nowych oknach przedstawiają załączniki a jest on zachowany i dostosowany do obecnej technologii produkcji okien.

Okna stanowiąc będą zabezpieczenie przed procesem niszczenia witraży oraz poprawią izolację termiczną budynku kościoła.

3. Malowanie parapetów oraz fasady i gzymsów. Kolor dostosowany do okien: szary. Celem proponowanych prac jest pełne przywrócenie walorów estetycznych obiektu.